



Regione
Lombardia

ASL Mantova

Mantova, 6 novembre 2012

AVVISO AI COMMITTENTI DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

Oggetto: Misure di sicurezza per l'installazione e la successiva manutenzione di impianti solari fotovoltaici.

Le attività di installazione di impianti solari fotovoltaici sulle coperture di edifici esistenti, determinano **elevati rischi di infortuni, anche gravi o mortali, per caduta dall'alto**, in quanto vengono spesso effettuate senza misure di sicurezza anticaduta.

Al fine di salvaguardare la sicurezza dei lavoratori l'ASL di Mantova ha predisposto una campagna di controlli nei cantieri in oggetto. Visto che la mancata adozione delle misure di sicurezza presuppone responsabilità penali a carico di vari soggetti, nonché la sospensione dell'attività del cantiere, **si raccomanda alla SV e all'impresa da Lei selezionata, di adottare preventivamente tutti gli accorgimenti utili a prevenire il rischio di caduta dall'alto durante i lavori di installazione degli impianti.**

Un altro aspetto importante, **di competenza soprattutto del Committente**, riguarda la **sicurezza nei successivi lavori di manutenzione degli impianti**. Per prevenire gli infortuni per caduta dall'alto durante queste attività è **necessaria l'installazione sulla copertura di punti di aggancio per sistemi anticaduta (ganci, linee vita, ecc..)**, che gli addetti ai lavori dovranno utilizzare nei successivi accessi.

L'applicazione di questi dispositivi, su un fabbricato che ne è sprovvisto, consente di effettuare numerosi interventi in piena sicurezza, su tutti gli impianti presenti: pannelli fotovoltaici, pannelli solari, antenne TV, camini, nonché sul manto di copertura e le grondaie, **ed è obbligatoria in tutta la Lombardia (Circ. 4/San/2004 del 23/1/2004).**

Si ricorda infine che, a lavori ultimati dovranno essere consegnate al Committente tutte le certificazioni relative agli impianti ed ai sistemi anticaduta fissi installati.

Per ogni informazione sull'argomento si prega di contattare i Tecnici della Prevenzione del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro, ai seguenti recapiti:

SEDE	TELEFONO	INDIRIZZO EMAIL
ASOLA	0376/331007	spsal.asola@aslmn.it
GUIDIZZOLO	0376/846733	spsal.guidizzolo@aslmn.it
MANTOVA	0376/334460	spsal.mantova@aslmn.it
OSTIGLIA	0386/302018	spsal.ostiglia@aslmn.it
SUZZARA	0376/331431	spsal.suzzara@aslmn.it
VIADANA	0375/789755	spsal.viadana@aslmn.it

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PSAL
(Dr. Massimo Arvati)